



管理番号	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
8299	日野	H24/03	SKG - FD9JLAA 10621	クレーン付平ボデー	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	切れ ☒ 抹消	1,865 km タコグラフ年月	2,750 kg	L 5,550	W 2,140	H 400	トラックセル・トミダ

エンジン状態	(A)	B	C	D	E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	210	馬力	R券	有	預託金	¥10,500	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M 6 速		キャブ内部			備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)											異常なし		汚れ (少) 中 多			ETC		
上物メーカー名	タダノ										シート破れ			有	(無)	ABS	(有)	無
年式,型式及状態	2.9t吊4段ラジコンフックイン ZE304HR										クロス張り			有	(無)	エアバック	(有)	無
その他											取説			(有)	無	坂道S	(有)	無
											メンテナンス			(有)	無			

外装状態 鳥居腰下鉄板張り		タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載			
		☐ 上		☐ 前	
		☐		☐	
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		☐ 上	☐ 上	☐ 上	☐ 上
		F ☐ スペア ☐ R			
		サイズF 225/90R17.5		サイズR 225/90R17.5	
*スノータイヤは表記する					

Fガラス状態		
要交換	☒ 良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマブラ	有	無
証明書	適合	
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無